



ZUBEHÖR


WERKZEUGHALTER FÜR FLIEßBOHREN



EINHEIT	SPINDEL	SPANNZANGE	SPANNDURCHMESSER MAX.
BS10 P/CN	ESX 20	ESX 20	13
BS16 P	SK30	ESX 25	16
BS18 P/CN			
BS25 P/CN	SK40	ESX 25	16


SPANNZANGENHALTER SK-ESX

Für Spindelnaße SK30 oder SK40



EINHEIT	SPINDEL	SPANNZANGE	SPANNDURCHMESSER MAX.	A (mm)	B (mm)
BS16 P/H	SK30	ESX 32	20	50	50
BS18 P/CN/T					
BS25 P/CN/T	SK40	ESX 32	20	48	50


WERKZEUGHALTERBEFESTIGUNG FÜR SK SPINDEL




EINHEIT	SPINDEL	Ø A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)
BS16 P/H	SK30	55	32,5	6	21
BS18 P/CN/T					
BS25 P/CN/T	SK40	88	46	11	29

ZUBEHÖR

DREHVERTEILER NICHT AUSKUPPELBAR




DREHVERTEILER AUSKUPPELBAR



Druck max. : 70 bar
 Kühlmitteldruck : 15 - 25 bar
 Drehzahl max. : 3500 U/min

GRUNDPLATTE PE-BS16



POSITIONIERANSCHLAG (5 STCK.)

