


# ZUBEHÖR


## SPANNZANGENHALTER SK-ESX

für Spindelnase SK30 oder SA40




EINHEIT	SPINDEL	SPANNZANGE	SPANNDURCHMESSER MAX.	A (mm)	B (mm)
UR100	SA30	ESX 32	20	50	50
UR140 UR140R	SA40	ESX 32	20	48	50

## DREHVERTEILER NICHT AUSKUPPELBAR



Druck max. : 40 bar  
 Kühlmitteldruck : 15 - 25 bar  
 Drehzahl max. : 3500 U/min

## DREHVERTEILER AUSKUPPELBAR



Druck max. : 70 bar  
 Kühlmitteldruck : 15 - 25 bar  
 Drehzahl max. : 3500 U/min

## POSITIONIERANSCHLAG (5 Stck.)

